

Ambito di esondazione controllata OS1/LS1/AP1.5

Tessuti ed edifici speciali da mettere in sicurezza dai rischi esondazione e allagamento OS1/LS1/AP4.1

Versante franoso da mettere in sicurezza Labaro OS1/LS1/AP5.6

Potenziamento e adeguamento linea ferroviaria Roma Nord, Stazioni La Celsa, Labaro, Centro RAI OS2/LS2/AP2.2

Dorsale Tevere sx tracciato strutturante OS1/LS4/AP1.30

Nuovo ponte pedonale OS2/LS7/AP1.1

Fasce di fitodepurazione lungo il Torrente Cremera OS1/LS3/AP3.4

Vegetazione ripariale da rigenerare e fauna ittica da ripopolare OS1/LS4/AP5.1

Nodo intermodale esistente di livello locale Labaro OS2/LS2/AP4.1

Scarichi produttivi nel Torrente Cremera da eliminare OS1/LS3/AP2.3

OS1/LS6/AP1.1 Tessiture infrastrutturali del paesaggio agrario da qualificare

OS1/LS3/AP3.3 Fasce di fitodepurazione lungo il Fosso della Torraccia

OS2/LS1/AP4.7 Nuovo accesso all'ansa dei laghetti

OS1/LS4/AP3.3 Nuovo Parco dei laghetti di Castel Giubileo

OS1/LS1/AP1.7 e Ambito di esondazione controllata

OS1/LS3/AP4.9 Suolo contaminato in ex discarica da bonificare

OS1/LS4/AP10.4 Lago Azzurro da rinaturare

OS2/LS4/AP2.1 Attracco da qualificare e potenziare

OS3/LS3/AP1.5 Tessuti da rigenerare PRINT IV.6 Castel Giubileo

OS1/LS4/AP3.4 Nuovo Parco fluviale di Castel Giubileo

OS1/LS1/AP2.1 Spazi aperti con criticità di allagamento in cui potenziare le reti di drenaggio

OS1/LS4/AP7.1 Parcheggio privato da desigillare e piantumare

OS2/LS1/AP4.8 Nuovo accesso al fiume

Tessuti da rigenerare PRINT - XX1 Labaro - Prima Porta OS3/LS3/AP1.3

Recupero Ex Fornace Mariani OS3/LS1/AP1.1

Versante franoso da mettere in sicurezza Saxa Rubra OS1/LS1/AP5.8

Parcheggi privati da desigillare e piantumare OS1/LS4/AP7.3

Nuovo Parco di Saxa Rubra OS1/LS4/AP3.7

Servizio idroviario elettrico di linea da potenziare OS2/LS4/AP1.1