

Geomorfologia del territorio municipale. Municipio XI



- Reticolo idrografico principale
- Area di esondazione del fiume Tevere e del fiume Ariene, da piano stralciò, non definitivo, dell'Autorità di Bacino. Tr = 200 anni
- Ciglio di scarpata morfologica
- Area di dissesto da frana attiva
- Cava attiva o dismessa
- Area di escavazione, caratterizzata da importanti trasformazioni morfologiche
- Cavità accertate: vecchie cave sotterranee in gallerie isolate o reti di gallerie, in uno o più livelli, curicoli o reti di curicoli idraulici
- Catacombe, tombe ipogee, ambienti sotterranei di interesse archeologico
- Area nelle quali è possibile l'esistenza di cavità sotterranee
- Ingresso agli ipogei

