

Geomorfologia del territorio municipale. Municipio XIX



-  Reticolo idrografico principale
-  Area di esondazione del fiume Tevere e del fiume Ariene, da piano stralciò, non definitivo, dell'Autorità di Bacino. Tr = 200 anni
-  Ciglio di scarpata morfologica
-  Area di dissesto da frana attiva
-  Cava attiva o dismessi
-  Area di escavazione, caratterizzata da importanti trasformazioni morfologiche
-  Cavità accertate: vecchie cave sotterranee in gallerie isolate o reti di gallerie, in uno o più livelli, cunicoli o reti di cunicoli idraulici
-  Catacombe, tombe ipogee, ambienti sotterranei di interesse archeologico
-  Aree nelle quali è possibile l'esistenza di cavità sotterranee
-  Ingresso agli ipogei

